

What's New?

WELDINGBOOK

<i>Lista delle modifiche</i>	<i>Da:</i>	01.010.18.01 / 04/06/2014
	<i>A:</i>	01.010.18.01 / 04/06/2014

Modulo: General

Note: 2

Nota: M04-213

NDT Condition settabili in Isometric List

E' stata introdotta la possibilità di specificare un NDT Condition, cioè un profilo contenente le condizioni per applicare determinati requisiti di test ad una saldatura, all'isometrico. Questo verrà ereditato dalla piping class ma potrà essere sovrascritto sullo specifico isometrico, questo per poter far fronte a particolari necessità sulle condizioni di un determinato isometrico.

All'atto di modifica di questo campo verrà settato in automatico un flag di lock che indicherà che quel isometrico non dovrà essere modificato da eventuali batch di assegnazione dell'NDT Condition.

L'utente potrà a sua discrezione cambiare il flag dando la possibilità di cambiare il valore da parte dei batch.

Per assegnare un nuovo valore dalla piping class a tutti gli isometrici a cui è assegnata si dovrà utilizzare il comando di assegnazione "Fill All Isometric" nella maschera delle piping class.

Patch Situation 01.010.18.01

Nota: M04-361

Default New Operation

E' stato introdotto un automatismo per semplificare l'inserimento delle saldature. Ora all'inserimento di una saldatura nella vista "Welds" o "Welds Managment" viene automaticamente creata un operazione nuova con ciclo di test uguale a quello di default definito a progetto.

Patch Situation 01.010.18.01