

What's New?

ELENA

<i>Lista delle modifiche</i>	<i>Da:</i>	01.400.00.04 / 14/03/2016
	<i>A:</i>	01.400.00.05 / 23/06/2016

Modulo: General

Note: 1

Nota: ELE-274

In caso di componenti con stessa marca in piping class differenti, se il parametro "skip_not_found" era impostato a 1 (esclusione da catalogo e specifica dei componenti senza valori dimensionali compilati), venivano comunque inseriti dei record nel catalogo in formato XML in output con i dati dimensionali vuoti.

Questo per una scorretta memorizzazione delle tabelle dimensionali mancanti. Se per la prima marca veniva individuata l'assenza della tabella essa veniva inserita, facendo sì che risultasse presente per la seconda marca.

E' stato inserito un metodo di clonazione della tabella, che permette di operare sui dati senza inserire direttamente in memoria la tabella mancante, ma di inserirla soltanto ad elaborazione completata.

Patch Situation 01.400.00.05

Modulo: PM-Aveva PDMS

Note: 1

Nota: ELE-269

Oggetti che venivano esclusi dal catalogo in quanto soggetti a Warning, finivano comunque nello sheet SPCOM delle specifiche.

E' stato inserito un opportuno controllo in ELENA che impedisce tale comportamento anomalo.

Patch Situation 01.400.00.05